



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO



PLANTA DE PATRIMÓNIO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Aspeto geral do muro



Idem – visível a erosão do terreno de fundação do muro



Fenda no paramento Norte



Vista de Norte para Sul



Vista de Sul para Norte