

Águas Residuais da Rua e Travessa do Porto das Vacas - Águeda

Resumo das câmaras de visita

Referência	Número total de câmaras de visita	Série Normal												Dispositivo de acesso								Dispositivo de fecho			
		Cobertura plana			Cobert. TCA e DN1,00			Cobert. TCA e DN1,25			Com plat. intermédia			Escadas			Degraus								
		Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m		DN600	DN600 est.	DN800	DN800 est.	
-	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un		
CV.01	44				35	2		6		1										44	44				

Águas Residuais da Rua e Travessa do Porto das Vacas - Águeda

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.16	CV.01	Cabeceira	Não	-28430,87	96688,02	63,22	61,62	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.15	CV.01	Visita	Não	-28370,87	96688,44	61,60	60,00	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.14	CV.01	Visita	Não	-28313,91	96690,63	60,76	59,16	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.13	CV.01	Visita	Não	-28306,62	96703,73	60,46	58,86	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.12	CV.01	Visita	Não	-28293,76	96714,86	60,20	58,59	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.11	CV.01	Visita	Não	-28277,43	96719,57	60,04	58,44	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.10	CV.01	Visita	Não	-28217,57	96723,62	59,60	58,01	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.09	CV.01	Visita	Não	-28157,97	96730,56	59,13	57,53	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.08	CV.01	Reunião	Não	-28140,01	96731,82	58,68	53,85	4,83	TCA	Não	1,25	57,08	3,23	Guiada	Normal	Amovível	DN600
CV.01.07	CV.01	Visita	Não	-28139,58	96726,83	58,72	53,84	4,88	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.06	CV.01	Visita	Não	-28117,67	96700,84	58,65	53,73	4,92	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.05	CV.01	Visita	Não	-28085,66	96686,68	57,69	53,63	4,06	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.04	CV.01	Visita	Não	-28053,36	96673,20	56,40	53,52	2,88	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.03	CV.01	Visita	Não	-28037,74	96660,71	55,69	53,46	2,23	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.02	CV.01	Visita	Não	-28047,10	96601,44	56,17	53,28	2,89	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.01	CV.01	Visita	Não	-28052,95	96581,28	55,14	53,22	1,92	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.EE	CV.01	Ligação	Não	-28060,20	96571,71	54,78	53,03	1,75	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.19	CV.01	Cabeceira	Não	-28049,76	96721,38	55,13	54,13	1,00	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.18	CV.01	Visita	Não	-28055,58	96726,87	55,39	54,11	1,28	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.17	CV.01	Visita	Não	-28115,13	96734,23	57,81	53,93	3,88	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.35	CV.01	Cabeceira	Não	-28310,23	96682,03	60,42	58,82	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.34	CV.01	Visita	Não	-28302,97	96665,56	60,05	58,44	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.33	CV.01	Visita	Não	-28309,45	96639,35	60,07	58,36	1,71	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.32	CV.01	Visita	Não	-28328,72	96582,52	60,16	58,18	1,98	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.31	CV.01	Visita	Não	-28335,47	96550,22	60,00	58,08	1,92	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.30	CV.01	Visita	Não	-28338,35	96520,36	59,86	57,99	1,87	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600

Águas Residuais da Rua e Travessa do Porto das Vacas - Águeda

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.29	CV.01	Reunião	Não	-28333,66	96510,41	59,80	57,96	1,85	TCA	Não	1,00	58,20	0,25	Suave	Normal	Amovível	DN600
CV.01.28	CV.01	Visita	Não	-28274,29	96519,08	58,94	57,34	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.27	CV.01	Visita	Não	-28240,91	96525,54	58,61	57,01	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.26	CV.01	Visita	Não	-28228,62	96529,78	58,45	56,85	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.25	CV.01	Visita	Não	-28202,85	96547,01	58,06	56,46	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.24	CV.01	Reunião	Não	-28177,07	96564,24	57,69	55,76	1,94	TCA	Não	1,00	56,09	0,34	Suave	Normal	Amovível	DN600
CV.01.23	CV.01	Visita	Não	-28171,76	96559,68	57,50	55,74	1,77	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.22	CV.01	Visita	Não	-28112,08	96565,83	55,74	54,15	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.21	CV.01	Visita	Não	-28067,57	96572,45	54,66	53,06	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.20	CV.01	Visita	Não	-28060,72	96573,92	54,80	53,04	1,76	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.36	CV.01	Cabeceira	Não	-28162,11	96578,97	57,43	55,83	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.41	CV.01	Cabeceira	Não	-28489,00	96457,14	64,87	63,27	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.40	CV.01	Visita	Não	-28475,17	96459,32	64,94	63,22	1,72	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.39	CV.01	Visita	Não	-28449,47	96470,44	63,06	61,46	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.38	CV.01	Visita	Não	-28408,89	96499,64	61,36	59,76	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.37	CV.01	Visita	Não	-28371,27	96504,99	60,57	58,98	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.42	CV.01	Ligação	Não	-28494.962	96454.585	64,80	62,97	1,83	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CD	CV.01	Cabeceira	Não	-28491.040	96454.930	64,86	63,26	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-