

## Ampliação da RDA e RDAR na Rua das Areias – Ovar

### Resumo das câmaras de visita

| Referência | Número total de câmaras de visita | Série Normal    |             |              |                      |             |              |                      |             |              |                      |             |              | Dispositivo de acesso |           |       |         |           |       |          |       | Dispositivo de fecho |       |            |    |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|----------|-------|----------------------|-------|------------|----|
|            |                                   | Cobertura plana |             |              | Cobert. TCA e DN1,00 |             |              | Cobert. TCA e DN1,25 |             |              | Com plat. intermédia |             |              | Escadas               |           |       | Degraus |           |       | Amovível | DN600 | DN600 est.           | DN800 | DN800 est. |    |
|            |                                   | Simples         | Queda suave | Queda guiada | Simples              | Queda suave | Queda guiada | Simples              | Queda suave | Queda guiada | Simples              | Queda suave | Queda guiada | H≤2,5 m               | 2,5<H≤5 m | H>5 m | H≤2,5 m | 2,5<H≤5 m | H>5 m |          |       |                      |       |            |    |
| -          | un                                | un              | un          | un           | un                   | un          | un           | un                   | un          | un           | un                   | un          | un           | un                    | un        | un    | un      | un        | un    | un       | un    | un                   | un    | un         | un |
| CV         | 16                                |                 |             |              | 11                   |             |              | 5                    |             |              |                      |             |              |                       |           |       |         |           |       | 16       | 16    |                      |       |            |    |

## Ampliação da RDA e RDAR na Rua das Areias – Ovar

### Câmaras de visita

| Designação | Referência | Tipo      | Adaptação | Coordenada |           | Cota    |         | Profund. total | Cobertura | Plataforma intermédia | Diâmetro interior | Queda   |           |      | Série  | Tipo de dispositivo de acesso | Tipo de dispositivo de fecho |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|------|--------|-------------------------------|------------------------------|
|            |            |           |           | M          | P         | Terreno | Soleira |                |           |                       |                   | Soleira | Diferença | Tipo |        |                               |                              |
| -          | -          | -         | -         | -          | -         | m       | m       | m              | -         | -                     | m                 | m       | m         | -    | -      | -                             | -                            |
| CV.16      | CV         | Cabeceira | Não       | -42158,58  | 141755,17 | 8,98    | 7,78    | 1,20           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.15      | CV         | Visita    | Não       | -42205,62  | 141738,21 | 8,70    | 7,50    | 1,20           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.14      | CV         | Visita    | Não       | -42220,37  | 141735,52 | 8,54    | 7,37    | 1,17           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.13      | CV         | Visita    | Não       | -42228,91  | 141727,08 | 8,64    | 7,34    | 1,30           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.12      | CV         | Visita    | Não       | -42230,30  | 141675,10 | 8,48    | 7,18    | 1,30           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.11      | CV         | Visita    | Não       | -42236,14  | 141665,78 | 8,39    | 7,15    | 1,24           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.10      | CV         | Visita    | Não       | -42256,74  | 141651,61 | 8,42    | 7,07    | 1,35           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.09      | CV         | Visita    | Não       | -42258,40  | 141638,72 | 8,56    | 7,03    | 1,53           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.08      | CV         | Visita    | Não       | -42251,48  | 141604,41 | 8,90    | 6,93    | 1,97           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.07      | CV         | Visita    | Não       | -42240,07  | 141558,82 | 8,90    | 6,79    | 2,11           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.06      | CV         | Visita    | Não       | -42232,65  | 141537,04 | 9,67    | 6,72    | 2,95           | TCA       | Não                   | 1,25              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.05      | CV         | Visita    | Não       | -42273,03  | 141507,56 | 9,32    | 6,57    | 2,75           | TCA       | Não                   | 1,25              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.04      | CV         | Visita    | Não       | -42300,43  | 141493,05 | 9,07    | 6,47    | 2,60           | TCA       | Não                   | 1,25              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.03      | CV         | Visita    | Não       | -42352,22  | 141481,81 | 8,73    | 6,32    | 2,41           | TCA       | Não                   | 1,00              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.02      | CV         | Visita    | Não       | -42393,22  | 141482,27 | 9,10    | 6,19    | 2,91           | TCA       | Não                   | 1,25              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |
| CV.01      | CV         | Ligação   | Sim       | -42395,97  | 141486,45 | 9,17    | 6,18    | 2,99           | TCA       | Não                   | 1,25              |         |           |      | Normal | Amovível                      | DN600                        |