E.R. 105 - Rabaçal / Paúl da Serra (Folha 1 de 2 - PK 0+000 ao PK 1+000)

Plataforma existente

PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	7,00	7,40	7,80	6,90	6,50	7,00	7,50	7,30	6,80	7,00	7,50
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda	Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)	Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda	Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12)
		LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
		C (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 **STOP**
		C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	(4)
	Sinais verticais	(4)
Legenda	GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)	DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova)
	GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar	

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	

E.R. 105 - Rabaçal / Paúl da Serra

(Folha 2 de 2 - PK 1+000 ao PK 1+500)

Plataforma existente

PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	7,50	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (80) (4) (3)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	