E.R. 223 - Raposeira / Fajã da Ovelha (Folha 1 de 3 - PK 0+000 ao PK 1+000)

Plataforma existente

PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	6,22	6,22	5,94	5,89	6,05	5,67	5,67	6,60	5,83	5,83	5,89
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda	Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)	Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda	Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	Obstruida PH 0.6X0.6
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	Limpar PH 0.6X0.6
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12) C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda	GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)	DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	

E.R. 223 - Raposeira / Fajã da Ovelha

(Folha 2 de 3 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente

PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	5,89	5,78	6,12	6,05	6,16	5,89	5,72	6,22	7,26	7,15	5,89
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	Obstruida PH 1.5X2.0
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	Limpar PH 1.5X2.0
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(3) (3)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) C (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12) C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter / (2) - Substituir prumo / (3) - Substituir sinal / Painel / (4) - Novo a montar

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	Guarda metálica existente
Faixa direita	

E.R. 223 - Raposeira / Fajã da Ovelha (Folha 3 de 3 - PK 2+000 ao PK 2+200)

Plataforma existente

PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	5,89	8,47	6,05	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Interseções e Rotundas	⌊ ⌐										

Caracterização do pavimento existente

Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda	Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração	

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda	Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo	

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal		C (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.10) 1.5/2 C (0.12)
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	