

Requalificação Urbana

Empreitada de Reparação da Canada de Trás / Rosais / Estragos provocados pelas fortes chuvadas

Trabalhos preparatórios

Canada de Trás - Rosais - Concelho de Velas

Simbologia

- Lancil deitado
- Corte
- Camada de desgaste
- Plataforma em betão
- Demolição de muro de alvenaria de pedra existente
- Execução de muro de alvenaria de pedra
- Execução de capeamento (art. 2.4)
- Execução de capeamento (art. 2.5)
- Tout - Venant
- Remoção do pavimento existente
- Escavação
- Execução de reboco
- Ampliação de saída de água

Assinado por : **ANTONIO JORGE DOS SANTOS FREITAS**
CARTÃO DE CIDADÃO
Num. de Identificação: BI130967327

Requalificação Urbana

Empreitada de Reparação da Canada de Trás / Rosais / Estragos provocados pelas fortes chuvadas

Municipio de Velas

Nota: Cláusula única: este desenho é pertença da Autarquia que elaborou o processo, bem como o resultado da interpretação do objecto nele representado, não podendo o mesmo em caso algum, ser copiado, usado ou comercializado, sob pena de se incorrer em processo jurídico contra eventuais plagiadores.



Gabinete Técnico

Município de Velas

António Freitas, Eng. Civil;

Escala: Sem Escala

DES. 06