E.R. 206 - Gaula/ Águas Mansas

(Folha 9 de 9 - PK 8+000 ao PK 8+016)

Plataforma existente		8+016
PKs		8+000
Largura da via (m)	6.77	20.56
Interseções e Rotundas		

Caracterização do pavimento existente		218.05 (Área m2)
Levantamento Visual	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Outras carateristicas		
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruida Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(1)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova) MS - Muro Suporte

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	