

(Folha 9 de 11 - PK 8+000 ao PK 8+205 / PK 9+727 ao PK 10+500)

(-1 522 Km)

Trabalhos executados
no âmbito PAMUS I

Trabalhos executados
no âmbito PAMUS I

Trabalhos executados
no âmbito PAMUS I

 (2)

Outras ocorrências											
Faixa Esquerda				Delineadores: 13 un.	Delineadores: 17 un.	Delineadores: 17 un.	Delineadores: 5 un.	Delineadores: 10 un.	Delineadores: 8 un.	Delineadores: 10 un.	Delineadores: 10 un.
Faixa direita	Delineadores: 1 un.	Delineadores: 10 un.		Delineadores: 13 un.	Delineadores: 5 un.	Delineadores: 6 un.	Delineadores: 17 un.	Delineadores: 10 un.	Delineadores: 10 un.	Delineadores: 10 un.	Delineadores: 10 un.